

ABSTRAK

SELLA WIDYANTI. 17D30400

TINJAUAN DESKRIPTIF ASPEK ERGONOMI TATA RUANG TEMPAT PENYIMPANAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT PELITA INSANI MARTAPURA TAHUN 2020

KTI. Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. 2020
(xvi + 68)

Tempat pengelolaan penyimpanan rekam medis perlu memperhatikan ergonomi karena untuk mempermudah tata kerja dalam mencapai efisien dan efektivitas kerja. Ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Pelita Insani Martapura jarak antara rak terlalu dekat, tidak ada ventilasi, pencahayaan kurang memadai, sehingga petugas kurang efektif dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ergonomi tata ruang tempat penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura meliputi suhu, luas, jarak antara rak, pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Pelita Insani Martapura. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian di ruang penyimpanan Rumah Sakit Pelita Insani Martapura untuk suhu yaitu 29.1°C hal tersebut membuat petugas cepat berkeringat dan sering kelelahan dalam bekerja. Luas ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Pelita Insani Martapura yaitu 210.88 m², struktur bangunan kuat, tidak memungkinkan terjadinya kecelakaan petugas. Ruangan tidak terpelihara, kurang bersih, terjadinya gangguan kesehatan petugas, Kendala luas yaitu mobilitas petugas terhambat dalam pengambilan rekam medis. Jarak antara rak di ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Pelita Insani Martapura yaitu di bagian utara jarak antara raknya 37 cm dan 39 cm, bagian barat jarak antara raknya 58 cm, bagian selatan jarak antara raknya 84 cm hal tersebut memperlambat petugas dalam pengambilan dan pengembalian rekam medis dan eektivitas petugas. Pencahayaan di ruang penyimpanan Rumah Sakit Pelita Insani Martapura yaitu pencahayaan bagian selatan 73 lux, pencahayaan bagian utara 51 lux, pencahayaan bagian timur 103 lux, pencahayaan bagian barat 107 lux hal tersebut mengakibatkan petugas sulit dalam pengambilan dan pengembalian rekam medis.

Kata kunci: Aspek Ergonomi, Tata Ruang, Ruang penyimpanan rekam medis

ABSTRACT

SELLA WIDYANTI. 17D30400

DESCRIPTIVE REVIEW OF THE ERGONOMY ASPECT OF LAYOUT MEDICAL RECORD STORAGE IN PELITA INSANI MARTAPURA HOSPITAL 2020

Scientific Paper. D3 Medical Record And Health Information Study Program. 2020
(xvi + 68)

Where the medical record storage management needs to take note of ergonomics because it makes it easier for the workers to achieve efficiency and effectiveness. The hospital's medical record room Insani Martapura the distance between shelves is too close, there's no ventilation, insufficient lighting, so the officer is less effective at work. The research was intended to know the general aspects of the room where medical records are stored at the hospital's hospital as well as the temperature, the range, the distance between shelves, the lighting in the Hospital's medical records, Insani Martapura's lamps. The research methodology used in this study is observation and interview. Research in the hospital's storage room Insani Martapura's lamp room for temperature is 29.1°C ingredient it makes the officer sweat quickly and often exhausted from work. The extent of the medical storage room of the hospital's medical records is 210.88 m² absence, a strong structural structure, would not allow for officer accidents. The room was not nourished, it was not clean, there was an official health problem, a broad obstacle to which officers' mobility was impeded in their taking of medical records. The distance between the rack in the hospital's medical records is Insani Martapura, on the north of the distance between the seven inch 37 cm shelf and 39 cm, of the distance between the 58 cm shelf, the south of the 84 cm shelf, which slowed down the duty for the taking and returns.

Keyword: ergonomics aspect, the layout, medical records storage space